

## 风切吹水

风切吹水是一种通过高速气流将工件表面水分或其他液体移除的技术。它的原理是利用高速气流，将水或液体从工件表面吹走，达到快速干燥的效果。

### 风切吹水的原理如下：

- 1、通过高速压缩空气或氮气将气流压缩，使气流速度达到高速，形成切割气流。
- 2、将切割气流瞄准待干燥工件的表面，利用高速气流将水分或液体从工件表面吹走，达到快速干燥的效果。