

浸泡清洗工艺

一些带有顽固污渍或具有盲孔和凹槽等复杂几何形状的工件，一般会先采用浸泡方式来清洗。

当工件浸泡在清洗槽时，可以通过清洗液的化学作用溶解附着在表面的顽固污染物。然后根据实际情况，在后面工序中附加超声波或高压喷淋等清洗方式来加强清洗效果。